



Derak Toop Paint industry Technical Support Producer

Plastic paint

۱- مقدمه

جت محلول زیر کار پایه آب یک پرایمر شفاف برای اصلاح و آماده سازی سطوح گچی و سیمانی جاذب داخل ساختمان برای رنگ آمیزی با تمامی پوشش های پایه آب اعم از پلاستیک، نیمه پلاستیک و اکریلیک می باشد. از مزایای این محلول می توان به جلوگیری از نفوذ بیش از حد رنگ به عمق کار، کاهش مصرف رنگ و افزایش چسبندگی لایه ها به یکدیگر اشاره کرد.

جت محلول زیر کار پایه آب، به صورت عمیق بر سطوح نفوذ می کند و قدرت جذب و آماده سازی بالایی برای سطوح ایجاد می کند و با استفاده از این محصول و بعد از خشک شدن در سطوح، سطح آماده رنگ آمیزی با انواع رنگ های پایه آب می شود.

۲- آماده سازی سطح و نحوه اجرای

۲-۱- آماده سازی

- ✓ در ابتدا سطح مورد نظر به طور کامل تمیز و خشک شود، به طوری که سطح عاری از هر گونه گرد و غبار باشد.
- ✓ سطح باید کاملاً یکنواخت و بدون درز باشد. لذا به منظور پر کردن درزها بر روی سطح و یا یکنواخت شدن سطح از بتونه همه کاره استفاده گردد.

۲-۲- شرایط محیطی اجرای رنگ

رنگ باید ترجیحاً در محیط سرپوشیده و در محدوده دمایی ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد و بیش از ۳ درجه بالاتر از نقطه ی شبنم اجرا گردد.

۲-۳- وسایل مورد نیاز برای اجرا

- ✓ اسپری هوا با قطر نازل ۲-۵ mm و فشار ۳-۵ اتمسفر.
- ✓ قلم مو و غلطک

۲-۶- نکات ایمنی

- ✓ در صورت بلعیده شدن یا تماس با چشم با مقدار زیادی آب شستشو داده شود. سپس به پزشک مراجعه شود.
- ✓ در دمای معمولی و در محیطی خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود تا از یخ زدگی پوشش رنگ جلوگیری شود.